

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 7, ust. 3 pkt 1, ust. 4, ust. 11 i 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934)

mi. lejt. mgr inż. Józef Kozłowski - specjalista w dziedzinie
kontrolno-rozpoznawczej Komendy Miejskiej PSP Gliwice
(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem nr 12-5580-122-34/08 z dnia 10.06.2008r.

wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach,

przeprowadził /li/ w dniu (dniach) 18.06.2008r. czynności kontrolno-rozpoznawcze

w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w 7, 44-100 Gliwice, ul. Gieniuszkiego 7

(nazwa i adres instytucji, telefon)

Nazwa oraz adres lub siedziba kontrolowanego: Zespół Szkół Ogólnokształcących
w 7, 44-100 Gliwice ul. Gieniuszkiego 7

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego:

pani mgr Dorota Tarczyńska - Dyrektor Szkoły

Czynności przeprowadzono w obecności: Pan Tomasz Grosz - inspektor ds. BHP,
Pan Michał Klonowicz - samodzielnny referent

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń: budynki i tereny przyległe
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 7 w Gliwicach

Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

1. Krótka charakterystyka obiektu (położenie, ilość kondygnacji, powierzchnia, rodzaj i konstrukcja)
Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 7 zlokalizowany jest w Gliwicach przy ul. Gieniuszkiego 7. Obiekt wolnostojący, usytuowany na ogrodzonym terenie, sąsiadujący z ogrodem i drzewostanem oraz garażami. Obiekt jest budynkiem mieszkalnym (do 12 m wysokości) o trzech kondygnacjach - dwie nadziemne, jedna podziemna. Konstrukcja budynku mieszana - ściany budynku wykonane z cegły pełnej i pustaków.

2. Znajomość przez pracowników, zwłaszcza służby dozoru, podstawowych wiadomości o obiekcie, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz treści instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Pracownicy Szkoły są zapoznani z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Nauczyciele i pracownicy ośm. obsługi podczas szkolenia ogólnego BHP zapoznają się z treścią instrukcji i przepisami ppoż. W widocznym miejscu (pakter, I piętro, sekretariat) - instrukcja postępowania na wypadek pożaru

3. Lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu, kurka głównego instalacji gazowej i zaworu wody przeciwpożarowy wylot czynnika gaśniczego w pobliżu wejścia głównego. Uszczelnienie instalacji gazowej usytuowanej jest na zewnątrz budynku. Oznakowanie znakami zgodnymi z PN Hywent zawieszony

4. Oznakowanie ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej, instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych

Obiekt posiada przewidywaną oznakowanie drogi ewakuacyjnej zgodnymi z PN w sposób zapewniający do starczym niezbędnych informacji do ewakuacji osób. Wykaz tel. alarmowych i instrukcja sekretariat.

5. Możliwość dostępu do pomieszczeń i obiektów (sposób zamknięcia, dostęp do kluczy, ich opis itp.)

Wstępu do pomieszczeń Szkoły znajduje się w sekretariacie i na portierii - obiekt dozoru od godz. 18⁰⁰

6. Uwagi kontrolującego (dodatkowe spostrzeżenia i nieprawidłowości)

W chwili ogłoszenia alarmu w Szkole przebywało 120 uczniów i 30 osób personelu. Ewakuacja przebiegała sprawnie, oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi do wyznaczonych miejsc koncentracji tj. boiska szkolne, zostało zachowane w ciągu 3 minut. - zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu (aktualizacja stycznia 2008). Obiekt szkoły po zachowanej ewakuacji został sprawdzony pod kątem osób, które ewentualnie nie zareagowały na sygnał alarmowy zgodnie z procedurą ewakuacji.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono na 2 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

DYREKTOR SZKOŁY

Dorota Tarczyńska

mgr Dorota Tarczyńska

(podpis kontrolowanego
lub osoby przez niego

ZUPWAŻNIACIEL SZKÓŁ
Ogólnokształcących Nr 7 w Gliwicach
44-100 GLIWICE, ul. Gierzyńskiego 7
Tel. Fax (0-32) 231-42-01
NIP 631-22-48-888 Regon 276564289

SPECJALISTA WYDZIAŁU
Kontrolno - Rozpoznawczego

Janusz Kozłowski
m. kpt. mgr inż. Janusz Kozłowski

(podpis kontrolującego)